

ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster hochwasserdicht



Der Einbau des ACO Therm® Leibungsfensters hochwasserdicht ist die richtige Entscheidung für ein exzellentes Qualitätsprodukt. Mit dem Einbau des ACO Therm Leibungsfensters hochwasserdicht schützen Sie Ihren Keller!

Das ACO Therm Leibungsfenster hochwasserdicht ist bei Beachtung der Einbauhinweise und der Produktinformation wasserdicht gemäß der ift-Richtlinie FE-07/1 „Hochwasserbeständige Fenster und Türen“ Ausgabe Oktober 2005.

Nach dieser Richtlinie ist ein Fenster **wasserdicht**, wenn innerhalb von **24 Stunden kein Wassereintritt** festzustellen ist. Ein Fenster ist dann **hochwasserbeständig**, wenn **weniger als 240 Liter Wasser in 24 Stunden** eindringen.

Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht ist nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und kann nicht dauerhaft in die Abdichtungsebene mit einbezogen werden. Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton.

Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht ist bei Auslieferung wasserdicht bis mind. 1,0 m und hochwasserbeständig bis 1,4 m, gemessen an der Unterkante des Fensters. Jedes Fenster wird nach der Produktion auf Dichtigkeit geprüft, die Prüfung wird anhand der Seriennummer dokumentiert und der Fensterflügel wird versiegelt.

Zum Erhalt der Dichtigkeit ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.

Öffnen des versiegelten Fensterflügels/Entfernen der Holzaussteifungen

Die Fensterflügel sind bei Auslieferung versiegelt und dürfen bis zur Bauabnahme, und erst hiernach freien eigentlichen Nutzung, nicht geöffnet werden. Dies sichert den Schutz der Funktionsteile zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit.

Die Holzaussteifungen (Holzplatten) dienen der Sicherstellung der Formstabilität während der Einbauphase. Weiter sind die Holzaussteifungen zugleich Schutzvorrichtungen, die zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen (Aufrechterhaltung der Mangelhaftung für Wasserdichtigkeit und Hochwasserbeständigkeit) unbedingt bis zur kompletten Fertigstellung der Kellerwand im ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht verbleiben müssen.

Wartung

Kein hochwasserdichtes Kellerfenster ist über mehrere Jahre hinweg ohne Pflege und Wartung dicht.

Verschmutzung der Dichtung und natürlicher Verschleiß können die Wasserdichtigkeit des Flügels beeinträchtigen. Wie die meisten Sicherheitsprodukte bedarf auch ein Fenster einer regelmäßigen Wartung, damit es reibungslos funktioniert. Zur Aufrechterhaltung der Wasserdichtigkeit/Hochwasserbeständigkeit muss das Fenster einmal jährlich durch einen qualifizierten Fachbetrieb geprüft werden. Diese ordnungsgemäße Wartung durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb (ACO Service-Partner) ist nachzuweisen. ACO Service-Partner, deren Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Mangelhaftung für Wasserdichtigkeit und Hochwasserbeständigkeit anerkannt werden, benennt Ihnen ACO auf Nachfrage. Der ACO Service-Partner dokumentiert

auch die ordnungsgemäße Wartung unter Bezugnahme auf die Seriennummer Ihres Fensters.

Reinigung

Das Fenster und insbesondere die Dichtung müssen einmal im Monat gereinigt werden. Wir empfehlen ein kurzes Abspülen der Dichtung mit lauwarmem Wasser oder Seifenlauge. Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die die Blendrahmendichtung beschädigen oder angreifen wie z.B. Terpentin, Spiritus, Reinigungsbenzin, etc. Die Reinigung verfolgt den Zweck Schmutz, Sand, Blattwerk und andere Fremdkörper zu entfernen. Eine mechanische Verletzung durch starkes Reiben oder Schrubben ist unbedingt zu vermeiden.

Was tun nach einem Hochwasser?

Nach jedem Hochwasserereignis muss das hochwasserdichte Kellerfenster von einem qualifizierten Fachbetrieb (ACO Service-Partner) erneut auf seine Funktionalität und seine Leistungsfähigkeit überprüft und ggf. gewartet werden. Diese Maßnahme wird von den ACO Service-Partnern zur Aufrechterhaltung der Mangelhaftung dokumentiert.

Bitte beachten!

Bei einem Starkregen- oder Hochwasserereignis gibt es neben dem Kellerfenster weitere Stellen, an denen Wasser eindringen kann, z. B. undichte Wandstellen und Türen. Deshalb empfiehlt es sich immer, Vorsorge zu treffen. Darüber hinaus sind auch Toiletten, Waschbecken und Kellerabläufe unterhalb der Rückstauenebene gefährdet. ACO bietet ein vielseitiges Produktprogramm, mit dem Sie Ihren Keller zuverlässig vor Rückstau schützen können.



Die Seriennummer Ihres Fensters befindet sich im Fensterfals zwischen Rahmen und Flügel. Wir empfehlen dringend die Seriennummer aufzubewahren. Etwaige Mangelhaftungsansprüche können Sie nur unter Angabe der Seriennummer geltend machen. Anhand der Seriennummer ist auch die ordnungsgemäße Wartung nachzuweisen.

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Neuwirtshäuser Straße 14
D-97723 Oberthulba/Reith
Tel. +49 9736 41-60, Fax 41-20

ACO Passavant GmbH

Gewerbestraße 14-20
A-2500 Baden
Tel. +43 2252 224 20-0, Fax 20-30

www.aco.com

